

**Nº 013**



## **NOTA OFICAL**

O Hospital Regional Tibério Nunes, esclarece que o setor de imagem encontra-se, no momento, sem condições de realizar exames de tomografia, por conta de um problema técnico. A reposição do tubo de radiação já foi providenciada e a direção da unidade de saúde espera a chegada da peça, adquirida no exterior, dentro de no máximo 20 dias. Nesse intervalo de tempo, para o atendimento não ser prejudicado, os pacientes estão sendo encaminhados para atendimento em clínicas particulares.

A empresa responsável pela manutenção do equipamento explicará através de nota à sociedade de Floriano o problema e as providências adotadas pelo HRTN para que tudo possa ser normalizado o mais rápido possível e o hospital possa, dessa forma, cumprir com o seu propósito de prestar um serviço de qualidade e salvar vidas.

O Hospital Regional Tibério Nunes lamenta os possíveis transtornos e agradece a compreensão de seus pacientes e familiares. A equipe gestora está trabalhando continuamente para melhorar a qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos nesta unidade de saúde.

Floriano (PI), 19 de outubro de 2020.



-----  
**Davyd Teles Basílio**  
Diretor Geral HRTN